



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № 1 24.05.2018

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Учреждения образования. Детские сады
- 1.2 Адрес объекта край. Ставропольский, Шпаковский р-н, с. Пелагиада, ул. Ленина, д. 71
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 396 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка ДА 2758 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1913, последнего капитального ремонта 1984
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6 Название организации (учреждения)
 полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
 краткое наименование МКДОУ Детский сад №32
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) край. Ставропольский, Шпаковский р-н, с. Пелагиада, ул. Ленина, д. 71
- 1.8 Основание для пользования объектом _____
- 1.9 Форма собственности Муниципальная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) _____
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Учреждения образования->Детские сады
- 2.2 Виды оказываемых услуг _____
- 2.3 Форма оказания услуг _____
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: _____
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: _____
- 2.6 Плановая мощность:
 посещаемость (количество обслуживаемых в день)* 51 вместимость 110 пропускная способность 110
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) НЕТ

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

50 метров, препятствий нет
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
 3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
 3.2.4 Перекрестки: Нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная
 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: _____
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	А, ДУ
	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Здание -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(У), ДЧ-И(С, Г), ДУ-И(К, О)
2	Здание -> Вход в здание	ДП-И(С, Г, У), ДУ-И(К, О)
3	Здание -> Пути движения внутри здания	ДП-И(У), ДУ-И(К, О, С, Г)
4	Путь следования к объекту	ДП-И(К, О, У), ДУ-И(Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
2	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ВНД-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://10.127.131.116/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 24.05.2018
2. Акта обследования объекта: № акта 1 24.05.2018 от 24.05.2018
3. Решения Комиссии: 24.05.2018 от